

lunes, 01 de octubre de 2018

# El Ayuntamiento de Alosno continua con las mejora de sus Calles

## Mejora de la Trasera de la Calle Virgen del Rocío



[:p://www.alosno.es/export/sites/alosno/es/.galleries/imagenes-noticias/2018/trasera-calle.jpg](http://www.alosno.es/export/sites/alosno/es/.galleries/imagenes-noticias/2018/trasera-calle.jpg)

El ayuntamiento de Alosno ha llevado a cabo las obras necesarias para mejorar el estado de la calle trasera Virgen del Rocío.

La obra ha consistido en la colocación de pavimento mediante solera de hormigón, con la mejora de acerados.

Además, y con el objetivo de mejorar la iluminación de la plaza adyacente se ha restituido la farola que estaba en mal estado por otra de tecnología Led, con el consiguiente ahorro energético.